


Kornstorleksfördelning - SS-EN ISO 17892-4:2016

Beställare: **Torbjörn Berglund**
Adress: **Yrvädersvägen 25, Luleå**
Projekt: **Arvliden 3:2**
Provtagningsplats: **Söder om Vuolvojaure**
Provtagare¹:
Provtagningsdatum: **231001**
Provgrop: **3**
Koordinater:
Djup: **1,0 m**
Provmärkning: **Provgrop 3 - 1,0 m**
Material: **Jordprov**
Väg:
Entreprenör:
Leverantör

Ankomstdatum: **240301**
Analysdatum: **240306 - 240314**

SIKT	ACC %
500	100
500	100
200	100
180	100
125	100
90	100
63	100
45	100
31,5	100
22,4	100
16,0	100
11,2	100
8,0	98
5,6	96
4,0	95
2,0	94
1,0	92
0,5	89
0,25	82
0,125	72
0,063	58,2

Halt 0.002 mm	4,9	vikt-%
Glödningsförlust, SS 27105:1990		%
Jordart, SS-EN ISO 14688-1:2017*	saSi	
Materialtyp, AMA Anläggning 23*	5A	
Tjälfarlighetsklass, AMA Anläggning 23*	4	
Graderingstal; d60/d10:		
Vattenkvot, SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022:		%
Totalt inlämnat prov	0,4	kg



Sedimentation, hydrometer	
0,036	38,4
0,026	30,7
0,017	21,0
0,012	16,6
0,008	12,1
0,006	8,5
0,004	7,7
0,003	5,7
0,001	4,4

Anm:

Laboratorium: Mitta Luleå	Utförd av: ANG, MMB	Granskad av:
-------------------------------------	-------------------------------	--------------

* Ej ackrediterade metoder

¹ Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kund. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning och projektspecifika provtagningsplaner om ej annat angivits på aktuell rapport.

Information om mätosäkerhet finns på vår hemsida och kunden har informerats om denna vid kontraktsgenomgången. Resultat avser endast den provade mängden.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.