


Ankomstdatum: **240301**
Analysdatum: **240306 - 240314**

Kornstorleksfördelning - SS-EN ISO 17892-4:2016

Beställare: **Torbjörn Berglund**
Adress: **Yrvädersvägen 25, Luleå**
Projekt: **Arvliden 3:2**
Provtagningsplats: **Söder om Vuolvojaure**
Provtagare¹:
Provtagningsdatum: **231001**
Provgrop: **6**
Koordinater:
Djup: **2,0 m**
Provmärkning: **Provgrop 6 - 2,0 m**
Material: **Jordprov**
Väg:
Entreprenör:
Leverantör

SIKT	ACC %
500	100
500	100
500	100
500	100
500	100
500	100
500	100
500	100
500	100
22,4	100
20,0	100
16,0	94
11,2	88
8,0	81
5,6	76
4,0	72
2,0	65
1,0	55
0,5	44
0,25	35
0,125	26
0,063	17,6

Halt 0.002 mm	2,2	vikt-%
Glödningsförlust, SS 27105:1990		%
Jordart, SS-EN ISO 14688-1:2017*	grsiSa	
Materialtyp, AMA Anläggning 23*	3B	
Tjälfarlighetsklass, AMA Anläggning 23*	2	
Graderingstal; d60/d10:		
Vattenkvot, SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022:		%
Totalt inlämnat prov	0,6	kg



Sedimentation, hydrometer	
0,039	10,8
0,027	9,2
0,018	6,6
0,012	5,3
0,008	4,0
0,006	3,2
0,004	2,4
0,003	2,4
0,001	2,1

Anm:

Laboratorium: Mitta Luleå	Utförd av: ANG, MMB	Granskad av:
-------------------------------------	-------------------------------	--------------

* Ej ackrediterade metoder

¹ Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kund. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning och projektspecifika provtagningsplaner om ej annat angivits på aktuell rapport.

Information om mätosäkerhet finns på vår hemsida och kunden har informerats om denna vid kontraktsgenomgången. Resultat avser endast den provade mängden.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.