


Kornstorleksfördelning - SS-EN ISO 17892-4:2016

Beställare: Torbjörn Berglund
Adress: Yrvädersvägen 25, Luleå
Projekt: Arvliden 3:2
Provtagningsplats: Söder om Vuolvojaure
Provtagare¹:
Provtagningsdatum: 231001
Provgrop: 7
Koordinater:
Djup: 1,0 m
Provmärkning: Provgrop 7 - 1,0 m
Material: Jordprov
Väg:
Entreprenör:
Leverantör

Ankomstdatum: 240301
Analysdatum: 240306 - 240314

SIKT	ACC %
500	100
500	100
500	100
500	100
500	100
500	100
500	100
500	100
500	100
22,4	100
20,0	100
16,0	97
11,2	93
8,0	85
5,6	80
4,0	76
2,0	69
1,0	61
0,5	53
0,25	45
0,125	34
0,063	24,6

Halt 0.002 mm	2,1	vikt-%
Glödningsförlust, SS 27105:1990		%
Jordart, SS-EN ISO 14688-1:2017*	grsiSa	
Materialtyp, AMA Anläggning 23*	3B	
Tjälfarlighetsklass, AMA Anläggning 23*	2	
Graderingstal; d60/d10:		
Vattenkvot, SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022:		%
Totalt inlämnat prov	0,7	kg



Sedimentation, hydrometer	
0,038	13,7
0,027	11,4
0,017	8,0
0,012	6,6
0,008	4,6
0,006	3,7
0,004	2,9
0,003	2,3
0,001	2,0

Anm:		
Laboratorium:	Utförd av:	Granskad av:
Mitta Luleå	ANG, MMB	

* Ej ackrediterade metoder

¹ Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kund. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning och projektspecifika provtagningsplaner om ej annat angivits på aktuell rapport.

Information om mätosäkerhet finns på vår hemsida och kunden har informerats om denna vid kontraktsgenomgången. Resultat avser endast den provade mängden.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.